

**OBSERVAÇÕES:**

- (1) NÃO ACOMPANHA O ACABAMENTO.
- (2) NÃO ACOMPANHA O PRODUTO. PEÇA ESPECIAL DEVE SER UTILIZADA PARA CORRIGIR ERRO DE INSTALAÇÃO, OU SEJA, PARA QUANDO NA INSTALAÇÃO NÃO FOI RESPEITADO O LIMITE MÍNIMO DO GABARITO QUE ACCOMPANHA O PRODUTO.

| COMPONENTES / SUBCONJUNTOS | | 4916.GL.SLM | | 4916.GL.SLM.MT | | 4916.GL.SLM.RD | | 4916.CT.SLM.MT | | 4916.GF.SLM.MT | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| Item | Descrição | Lc 00/00 | Dc 00/00 | AC/DT | Código Deca | Lc 00/00 | Dc 00/00 | AC/DT | Código Deca | Lc 00/00 | Dc 00/00 | AC/DT | Código Deca | | |
| 1 | PARAFUSO FIXAÇÃO CANOPLA | - | 4180.008 | - | 4180.008 | - | 4180.008 | - | 4180.008 | - | 4180.008 | - | 4180.008 | | |
| 2 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO (1) | - | 4180.562 | - | 4180.562 | - | 4180.562 | - | 4180.562 | - | 4180.562 | - | 4180.562 | | |
| 3 | FLANGE ACABAMENTO SLIM | - | 4124.858 | - | 4124.858 | - | 4124.858 | - | 4124.858 | - | 4124.858 | - | 4124.858 | | |
| 4 | PARAFUSO ACIONADOR | - | 4180.522 | - | 4180.522 | - | 4180.522 | - | 4180.522 | - | 4180.522 | - | 4180.522 | | |
| 5 | O'RING | - | 4160.005 | - | 4160.005 | - | 4160.005 | - | 4160.005 | - | 4160.005 | - | 4160.005 | | |
| 6 | MOLA | - | 4232.014 | - | 4232.014 | - | 4232.014 | - | 4232.014 | - | 4232.014 | - | 4232.014 | | |
| 7 | TAMPA | - | 4312.002 | - | 4312.002 | - | 4312.002 | - | 4312.002 | - | 4312.002 | - | 4312.002 | | |
| 8 | ANEL TAMPA | - | 4160.070 | - | 4160.070 | - | 4160.070 | - | 4160.070 | - | 4160.070 | - | 4160.070 | | |
| 9 | RETENTOR BILABIAL | - | 4162.020 | - | 4162.020 | - | 4162.020 | - | 4162.020 | - | 4162.020 | - | 4162.020 | | |
| 10 | CHAVE ALLEN 3 MM | - | 4236.007 | - | 4236.007 | - | 4236.007 | - | 4236.007 | - | 4236.007 | - | 4236.007 | | |
| 11 | BUCHA FIXAÇÃO | - | 4096.030 | - | 4096.030 | - | 4096.030 | - | 4096.030 | - | 4096.030 | - | 4096.030 | | |
| 12 | BOTÃO | GL | 4128.190.GL | GL.MT | 4128.190.GL.MT | GL.RD | 4128.190.GL.RD | CT.MT | 5840.027.CT.MT | GF.MT | 5840.027.GF.MT | CT.MT | 5820.085.CT.MT | GF.MT | 5820.085.GF.MT |
| 13 | SUPLEMENTO DE CANOPLA (2) | GL | 4136.165.GL | GL.MT | 4136.165.GL.MT | GL.RD | 4136.165.GL.RD | CT.MT | 5820.085.CT.MT | GF.MT | 5820.085.GF.MT | CT.MT | 4900.CT.SLM.MT | GF.MT | 4900.GF.SLM.MT |
| A | ACABAMENTO SLIM | GL | 4900.GL.SLM | GL.MT | 4900.GL.SLM.MT | GL.RD | 4900.GL.SLM.RD | - | 4464.000 | - | 4464.000 | - | 4464.000 | - | 4464.000 |
| B | SCJ. VOLANTE + ANEL | - | 4464.000 | - | 4464.000 | - | 4464.000 | - | 4686.003 | - | 4686.003 | - | 4686.003 | - | 4686.003 |
| C | REPARO SLIM | - | 4686.003 | - | 4686.003 | - | 4686.003 | - | - | - | - | - | - | - | - |

OBSERVAÇÕES:

- (1) NÃO ACOMPANHA O ACABAMENTO.
 (2) NÃO ACOMPANHA O PRODUTO. PEÇA ESPECIAL DEVE SER UTILIZADA PARA CORRIGIR ERRO DE INSTALAÇÃO, OU SEJA, PARA QUANDO NA INSTALAÇÃO NÃO FOI RESPEITADO O LIMITE MÍNIMO DO GABARITO QUE ACOMPANHA O PRODUTO.