4509.102.PPR




TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍME TROS PPR E PVC		
Polegadas	Milímetros	
1/2	20	
3/4	25	
1	32	
1 1/2	40	
1 1/4	50	
2	60	
2 1/2	75	

## OBSERVAÇÕES:

Item Descrição

3 CUNHA

SOBRE CASTELO
O'RING

A SCJ. CASTELO

B SCJ. CUNHA/HASTE

\*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFI ON)

\*\* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".

4160.004

4076.001

4306.015

4324.035

4012.012

4160.004

4076.001

4306.015

4324.011

4509.202.PPR




TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILÍME TROS PPR E PVC		
Polegadas	Milímetros	
1/2	20	
3/4	25	
1	32	
1 1/2	40	
1 1/4	50	
2	60	
2 1/2	75	

## OBSERVAÇÕES:

Item Descrição

3 CUNHA

SOBRE CASTELO
O'RING

A SCJ. CASTELO

B SCJ. CUNHA/HASTE

\*UTILIZADO NA LINHA DE MONTAGEM. PARA REPOSIÇÃO UTILIZAR FITA VEDA ROSCA (TEFI ON)

\*\* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE EMBUTIMENTO (MÍNIMO E MÁXIMO) E PROTEÇÃO. PARA BITOLAS 1/2" E 3/4".