

Cuba de apoio redonda com mesa - 400 mm

L.12040.M.17 | L.12040.M.22 | L.12040.M.49 | L.12040.M.94

		L.12040.M.17	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	BR	5910.079
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

		L.12040.M.49	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	SÁLVIA	5910.132
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

OBSERVAÇÕES:
(1) ITEM NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

		L.12040.M.22	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	MARROM FC	5910.081
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

		L.12040.M.94	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	ÉBANO FC	5910.086
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

