

L.13050.17			
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	BR	5910.088
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

L.13050.22			
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	MARROM FC	5910.090
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

L.13050.49			
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	TAMPA	SÁLVIA	5910.135
2	RETENTOR DE VÁLVULA	-	5910.096
3	PARAFUSO	-	4180.050
4	GUARNIÇÃO	-	4148.100
A	VÁLVULA DE ESCOAMENTO (1)	CR	1602.C
B	SCJ. TAMPÃO	CR	4420.080

L.13050.48		Lc 00/00	Dc 00/00
AC/DT	Código Deca		
PISTACHE	5910.134	-	5910.096
-	5910.096	-	4180.050
-	4180.050	-	4148.100
CR	1602.C	CR	4420.080

L.13050.94		Lc 00/00	Dc 00/00
AC/DT	Código Deca		
ÉBANO FC	5910.095	-	5910.096
-	5910.096	-	4180.050
-	4180.050	-	4148.100
CR	1602.C	CR	4420.080

OBSERVAÇÕES:

(1) NÃO ACOMPANHA O PRODUTO

